

給湯機器の配管にご注意

1. インサート付き給水栓継手を、給湯機器に接続した場合、給湯機器からの伝熱・輻射熱により、インサート周辺の樹脂部が軟化して、水漏れを起こすことがあります。
2. **給水側** の1m程度は耐熱性のある配管材を使用してください。
3. **給湯管側** には耐熱パイプ継手を使用して下さい。

